

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal COMMUNAUTE DE COMMUNES NIEVRE ET SOMME TERRITOIRE OUEST AMIENOIS



ELEMENTS DE PATRIMOINE



Vu pour être annexé à la délibération
du Conseil Communautaire du :

Le Président



Nom de l'élément :	Les croix et calvaires	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>

Caractéristiques principales :

La valeur patrimoniale des calvaires de l'Ouest Amiénois relève autant de l'acte de foi que de celui de l'aménagement du territoire.

A l'image de la «croix de pierre» à la Chaussée ou de la «croix Boulanger» à Tirancourt, les calvaires étaient autant utilisés comme objet de piété que comme point de repère. Ils jalonnaient les itinéraires de carrefour en carrefour, marquaient la limite entre deux paroisses au milieu d'un champ ou entre courtils et vaines pâtures sur les tours de ville, ou commémoraient un évènement marquant.

Les premiers calvaires étaient en bois ou exceptionnellement en pierre, et ils n'ont été réalisés en fer qu'à partir du 17e siècle, avant d'être produits en série en fonte au cours du 19e. Ils sont dans la Somme traditionnellement entourés de tilleuls en signe de dévotion à la vierge Marie.

Détails remarquables :

Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l'une des facettes de l'expression rurale de l'Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.



1




14



15



16



19



21



22



23



34



37



39





51



57



58



59



60



73



74



75



76



77



100





104



107



108



109



110



119



128



128



129



133



134



134



144



Nom de l'élément :	Les pigeonniers, colombiers et volets	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>

Caractéristiques principales :

Si le terme «pigeonnier» est couramment utilisé pour désigner une construction destinée à abriter des pigeons, on peut distinguer le «colombier», bâtiment de plain pied et indépendant des autres bâtiment, du «volet» petit refuge établi en étage ou en toiture, quelquefois en pignon de façade ou simplement sous auvent de toiture.

Signe extérieur de richesse (le nombre de boulins, niches habillant les parois intérieur du pigeonnier, étant proportionnel à la surface des terres exploitées), le colombier était un privilège réservé à la noblesse et produisait un excellent engrais (la colombine), et les pigeons étaient vus comme une nuisance forte pour les cultures. Le volet est le format sous lequel le pigeonnier s'est démocratisé après la Révolution. Leur qualité patrimoniale est alors intimement liée à celle des corps de fermes dans lesquels ils s'inscrivent.

Détails remarquables :

Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l'une des facettes de l'expression rurale de l'Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.



64



80



81



82



83



132



136



143



Nom de l'élément :	Églises, chapelles et oratoires		
Nature :	Patrimoine bâti	<input type="checkbox"/>	
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>	
	Autres	<input checked="" type="checkbox"/>	

Caractéristiques principales :

Fruits d'une dévotion populaire spontanée, ces édicules, de dimension variable, ponctuent les bords des chemins et routes. Oratoires et chapelles sont attestés dès le 16e siècle mais sont probablement apparus dès l'époque médiévale. Le 19e siècle fut sans doute le siècle le plus prolifique en termes de nouvelles constructions.

Le terme « chapelle » est souvent utilisé pour désigner, aussi bien les oratoires, que les chapelles proprement dites. Il peut autant s'agir d'un lieu de station pour chanter en chemin des cantiques ou réciter des prières que d'un édifice muni d'un autel où l'officiant peut célébrer la messe à l'abri des intempéries. Qu'il s'agisse de la stèle Saint Firmin à Picquigny ou de la reproduction de la grotte de Lourdes à l'entrée des souterrains, l'Ouest Amiénois recèle quelques déclinaisons pittoresques de ce concept.

Détails remarquables :

Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l'une des facettes de l'expression rurale de l'Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.



12




17



24



35



36



48



49



52



55



61



78



99



105



106




111



112



114



115




116



120



126



135





Nom de l'élément :	Hutttes de chasse		
Nature :	Patrimoine bâti	<input type="checkbox"/>	
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>	
	Autres	<input checked="" type="checkbox"/>	

Caractéristiques principales :

Les étangs de chasse et de pêche occupent une place primordiale dans le fond de vallée de la Somme. Hérités d'une longue tradition de commerce halieutique et d'exploitation de la tourbe, ils sont bordés de huttes enterrées, dissimulant les chasseurs à l'affût. Jadis simples caisses en planches goudronnées, les installations sont louées d'août à février mais constituent tout au long de l'année un marqueur paysager singulier de l'identité naturelle et récréative des lieux.

Détails remarquables :

Si ils relèvent du patrimoine ordinaire, ils constituent l'une des facettes de l'expression rurale de l'Amiénois suffisamment importante pour que les élus souhaitent la mettre en avant.



2



3



4



5




6



121




122




Nom de l'élément :	Révolution industrielle - Cité Carmichaël «Les Casernes»	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Ailly-sur-Somme	
	Adresse : Entre la rue de l'usine et le chemin de halage	
	Numéro de parcelle : AD1 à AD230	
Caractéristiques principales :	<p>Pour fidéliser la main d'oeuvre à proximité des usines, les industriels construisirent à partir du milieu du XIXe siècle des maisons standardisées. Pour l'époque, le résultat était un progrès en termes de salubrités et de conditions de vie des ouvriers et de leurs familles; dans le même temps, ces ensembles, strictement locatifs, assuraient une certaine docilité des ouvriers car le renvoi de l'usine entraînait automatiquement l'expulsion du logement.</p> <p>De ce paysage industriel, il reste d'immenses alignements de maisons de briques, semblables aux coronas des villes minières qui se répètent dans toute la basse Somme et se trouvent particulièrement concentrés dans la vallée de la Nièvre. Ceux de l'usine Carmiachaël d'Ailly-sur-Somme, sont toujours référencés sur le cadastre sous le nom de «Cités» ou de «Casernes», termes qui témoignent du souci de communauté, d'autarcie et de contrôle moral alors recherché.</p>	
Détails remarquables :	Utilisation précurseur d'une ossature de béton préfabriquée	
Environnement immédiat :	Voie ferrée et canal	
Etat général actuel :	Très dégradée	
Risque(s) éventuel(s) :	Ruine	




Nom de l'élément :	Révolution industrielle - Usine Carmichaël	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Ailly-sur-Somme	
	Adresse : Rue de l'usine	
	Numéro de parcelle : AD250	
Caractéristiques principales :	<p>Pendant plus d'un siècle, la vie d'Ailly-sur-Somme, village situé à l'ouest d'Amiens, a tourné autour de Carmichaël. James Drummond Carmichaël a implanté son usine textile de lin et de jute en 1840 (bien avant Saint-Frères), tirant parti de la desserte privilégiée de la fabrique (canal, voie ferrée et route royale), et d'une main d'oeuvre bien moins onéreuse que dans son Royaume-Uni d'origine. Le travail attirant des gens de toute la région, le bourg d'Ailly est passé de 510 habitants en 1836, à 2 000 au début du XXème siècle.</p>	
Détails remarquables :	Du mobilier (la pendule) aux éléments de décor et d'architecture, c'est l'ensemble du site qui forme un tout précieux et cohérent.	
Environnement immédiat :	Canal, voie ferrée et départementale	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :	Ruine, pillage	




Nom de l'élément :	Moulin moderne						
Nature :	<table border="1"> <tr> <td>Patrimoine bâti</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Patrimoine végétal</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>	Autres	<input type="checkbox"/>
Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>						
Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>						
Autres	<input type="checkbox"/>						
Localisation :	Commune : Ailly-sur-Somme Adresse : Rue du pont Numéro de parcelle : AE30						
Caractéristiques principales :	<p>Alors que l'Ouest Amiénois fut plutôt épargné par les combats de la première guerre mondiale qui restèrent concentrés à l'est du département, il fut touché de plein fouet lors de la deuxième guerre mondiale. Les axes de communications qui faisaient sa richesse furent des cibles de choix pour les bombardements, et les destructions furent nombreuses.</p> <p>Mais les destructions entraînent par nature des reconstructions et sont autant d'intenses périodes de création artistiques. Le département de la Somme est ainsi devenu un haut-lieu de recherche architecturale pour l'art sacré du XXe siècle. Mais on trouve aussi dans l'architecture civile des tentatives de rationalisation du bâti, la généralisation du béton ou l'insertion d'un vocabulaire modernisme qui sont caractéristiques de cet époque.</p>						
Détails remarquables :	Un des rares bâtiments à vocation économique et industriel de la reconstruction.						
Environnement immédiat :	Canal, voie ferrée						
Etat général actuel :	Délabrement avancé et pollution						
Risque(s) éventuel(s) :	Démolition						




Nom de l'élément :	Église moderne	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Ailly-sur-Somme	
	Adresse : Rue de la Barre	
	Numéro de parcelle : AE 380	
Caractéristiques principales :		
<p>Alors que l'Ouest Amiénois fut plutôt épargné par les combats de la première guerre mondiale qui restèrent concentrés à l'est du département, il fut touché de plein fouet lors de la deuxième guerre mondiale. Les axes de communications qui faisaient sa richesse furent des cibles de choix pour les bombardements, et les destructions furent nombreuses.</p> <p>Mais les destructions entraînent par nature des reconstructions et sont autant d'intenses périodes de création artistiques. Le département de la Somme est ainsi devenu un haut-lieu de recherche architecturale pour l'art sacré du XXe siècle. Mais on trouve aussi dans l'architecture civile des tentatives de rationalisation du bâti, la généralisation du béton ou l'insertion d'un vocabulaire modernisme qui sont caractéristiques de cet époque.</p>		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : En terrasse sur le versant, au coeur du village		
Etat général actuel : Plutôt bon		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Eglise moderne	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Saisseval	
	Adresse : Rue du moulin	
	Numéro de parcelle : 0D 331	
Caractéristiques principales :	<p>Alors que l'Ouest Amiénois fut plutôt épargné par les combats de la première guerre mondiale qui restèrent concentrés à l'est du département, il fut touché de plein fouet lors de la deuxième guerre mondiale. Les axes de communications qui faisaient sa richesse furent des cibles de choix pour les bombardements, et les destructions furent nombreuses.</p> <p>Mais les destructions entraînent par nature des reconstructions et sont autant d'intenses périodes de création artistiques. Le département de la Somme est ainsi devenu un haut-lieu de recherche architecturale pour l'art sacré du XXe siècle. Mais on trouve aussi dans l'architecture civile des tentatives de rationalisation du bâti, la généralisation du béton ou l'insertion d'un vocabulaire modernisme qui sont caractéristiques de cet époque.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Coeur de village	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Château d'Argoeuves	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Argoeuves	
	Adresse : Rue de la Halte	
	Numéro de parcelle : AB 38	
Caractéristiques principales :	<p>Le nombre et la richesse des châteaux bâtis sous les règnes de Louis XV et Louis XVI découlent de la hausse des revenus tirés des terres et des «droits féodaux» (prix des céréales et des baux fermiers).</p> <p>La construction de ces grandes demeures témoigne donc aussi bien d'un enrichissement général que d'un accroissement des disparités sociales.</p> <p>Si le château reste la pièce maîtresse, l'intérêt de ces grandes demeures réside également dans les bâtiments secondaires (serres, pigeonnier, maison du gardien...) ou dans l'aménagement du parc (saut du loup, murs, organisation des allées, arbres remarquables...).</p>	
Détails remarquables :	Pigeonnier	
Environnement immédiat :	Coeur de village	
Etat général actuel :	Plus ou moins bon. Accompagnement Fondation de France	
Risque(s) éventuel(s) :	Dégradation naturelle	




Nom de l'élément :	Château de Tirancourt	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Rue du Château, Tirancourt	
	Numéro de parcelle : AE 21	
Caractéristiques principales :	<p>Le nombre et la richesse des châteaux bâtis sous les règnes de Louis XV et Louis XVI découlent de la hausse des revenus tirés des terres et des «droits féodaux» (prix des céréales et des baux fermiers).</p> <p>La construction de ces grandes demeures témoigne donc aussi bien d'un enrichissement général que d'un accroissement des disparités sociales.</p> <p>Si le château reste la pièce maîtresse, l'intérêt de ces grandes demeures réside également dans les bâtiments secondaires (serres, pigeonnier, maison du gardien...) ou dans l'aménagement du parc (saut du loup, murs, organisation des allées, arbres remarquables...).</p>	
Détails remarquables :	Porche sous le bâtiment	
Environnement immédiat :	Coeur du hameau	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :	Morcellement du domaine	




Nom de l'élément :	Château de Saint Sauveur	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Saint-Sauveur	
	Adresse : Rue du Château	
	Numéro de parcelle : AD 48	
Caractéristiques principales :	<p>Le nombre et la richesse des châteaux bâtis sous les règnes de Louis XV et Louis XVI découlent de la hausse des revenus tirés des terres et des «droits féodaux» (prix des céréales et des baux fermiers).</p> <p>La construction de ces grandes demeures témoigne donc aussi bien d'un enrichissement général que d'un accroissement des disparités sociales.</p> <p>Si le château reste la pièce maîtresse, l'intérêt de ces grandes demeures réside également dans les bâtiments secondaires (serres, pigeonnier, maison du gardien...) ou dans l'aménagement du parc (saut du loup, murs, organisation des allées, arbres remarquables...).</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Coeur du village	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :	Dégradation naturelle	




Nom de l'élément :	Monuments funéraires	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Rue de la Halte	
	Numéro de parcelle : 0Z 94	
Caractéristiques principales :	<p>Ces tombes, croix et monuments funéraires sont le témoignage d'un art funéraire du XIXe siècle, époque déjà ancienne. Le caractère «à propriété» des concessions explique que ces éléments soient encore présents.</p> <p>Une croix se trouve dans le haut du cimetière, au débouché de l'allée centrale. Elle doit être contemporaine de la création du cimetière qui fit suite à la décision préfectorale de 1844.</p> <p>Le tombeau de la famille Demanps se trouvait initialement sur une parcelle contiguë à l'emprise du cimetière communal.</p>	
Détails remarquables :	Variété des détails et motifs	
Environnement immédiat :	Cimetière	
Etat général actuel :	Moyen	
Risque(s) éventuel(s) :	Abandon	





Nom de l'élément :	Monument funéraire - Stèle militaire	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Cavillon	
	Adresse : Rue d'Oissy	
	Numéro de parcelle : ZC 62	
Caractéristiques principales :	<p>Le soin apporté à l'aménagement des cimetières et, d'une manière générale, aux monuments funéraires, traduisent dans la Somme et dans l'Ouest Amiénois une attention particulière pour les rituels et l'art mortuaire. L'évolution des styles, des supports d'expression (croix, chapelles, monuments, stèles...) ou des techniques sont autant de reflets de l'évolution de cette culture et des différentes périodes qui la caractérise.</p> <p>Cette stèle commémore la mort d'un chef d'escadron et de son régiment de dragons en juin 1940.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Champ	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Monument aux morts	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Argoeuves	
	Adresse : Rue de la Halte	
	Numéro de parcelle : AB 38	
Caractéristiques principales :		
<p>Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l'usine dès 1919, les traumatisme de la première guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d'une parcelle disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.</p> <p>Si on trouve quelques uns d'entre eux à l'intérieur des cimetières, la plupart sont installés à l'intérieur du bourg et sur les place publique.</p> <p>A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s'ajouter les combattants (et parfois les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.</p>		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Coeur du bourg - Entrée du château		
Etat général actuel : Bon		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Monument aux morts	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Rue du 8 mai 1945	
	Numéro de parcelle : OC 706	
Caractéristiques principales :	<p>Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l'usine dès 1919, les traumatisme de la première guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d'une parcelle disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.</p> <p>Si on trouve quelques uns d'entre eux à l'intérieur des cimetières, la plupart sont installés à l'intérieur du bourg et sur les place publique.</p> <p>A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s'ajouter les combattants (et parfois les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.</p>	
Détails remarquables :	Près du monument aux morts se trouvaient deux casques qui auraient été emportés par l'armée d'occupation dans les années 1943-1944.	
Environnement immédiat :	Place du village	
Etat général actuel :	Très bon (entretien régulier de la commune)	
Risque(s) éventuel(s) :	Aucun	




Nom de l'élément :	Monument aux morts	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Bourdon	
	Adresse : Rue de la Halte	
	Numéro de parcelle : AB 38	
Caractéristiques principales :	<p>Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l'usine dès 1919, les traumatisme de la première guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d'une parcelle disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.</p> <p>Si on trouve quelques uns d'entre eux à l'intérieur des cimetières, la plupart sont installés à l'intérieur du bourg et sur les place publique.</p> <p>A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s'ajouter les combattants (et parfois les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.</p>	
Détails remarquables :	Cette stèle commémore les combats et les morts qui ont eu lieu ici en 1940.	
Environnement immédiat :	Espace vert	
Etat général actuel :	Bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Monument aux morts	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Rue Henri de Franqueville	
	Numéro de parcelle : OD 752	
Caractéristiques principales :	<p>Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l'usine dès 1919, les traumatisme de la première guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d'une parcelle disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.</p> <p>Si on trouve quelques uns d'entre eux à l'intérieur des cimetières, la plupart sont installés à l'intérieur du bourg et sur les place publique.</p> <p>A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s'ajouter les combattants (et parfois les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Espace vert à l'embranchement de deux rues	
Etat général actuel :	Bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Monument aux morts	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Picquigny	
	Adresse : Chemin de Fourdrinoy	
	Numéro de parcelle : AB 267	
Caractéristiques principales :	<p>Bien que les «Poilus» reviennent à la ferme ou à l'usine dès 1919, les traumatisme de la première guerre mondiale sont encore très vifs. Dès 1920, les communes se mettent en quête d'une parcelle disponible pour y ériger un monument à la mémoire des disparus du village.</p> <p>Si on trouve quelques uns d'entre eux à l'intérieur des cimetières, la plupart sont installés à l'intérieur du bourg et sur les place publique.</p> <p>A liste des morts de la première guerre mondiale viendront s'ajouter les combattants (et parfois les civils) des conflits qui viendront encore meurtrir le village dans le courant du XXe siècle.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Au milieu de la route, devant l'entrée du château	
Etat général actuel :	Bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Sépulture d'un soldat du Commonwealth	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Cimetière, rue Marcelle Genevois	
	Numéro de parcelle : DZ 94	
Caractéristiques principales :	Tombe d'un soldat décédé sur le territoire de la commune en 1840. Son histoire a fait l'objet d'un article de monsieur René Licout.	
Détails remarquables :	Elle est régulièrement fleurie par des mains anonymes.	
Environnement immédiat :	Cimetière	
Etat général actuel :	Bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Cimetière militaire allemand	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Bourdon	
	Adresse : 14 Rue du 8 mai 1945	
	Numéro de parcelle : ZA 40	
Caractéristiques principales :	<p>Le cimetière militaire est une «invention» de la première guerre mondiale. L'immensité du deuil et du désastre avait très vite imposé à tous les pays le besoin d'honorer leurs soldats. Refusant le principe des charniers des guerres précédentes, tous les pays adopteront l'idée du cimetière militaire, avec quelques règles commune : la tombe individuelle, les ossuaires réservés aux disparus non identifiés, l'absence de hiérarchie quelque soit le grade du combattant...</p>	
Détails remarquables :	Les cimetière allemands sont d'autant plus remarquables qu'ils sont peu nombreux.	
Environnement immédiat :	Sous bois	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :	Abandon	




Nom de l'élément :	Cimetière militaire anglais	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Crouy-Saint-Pierre	
	Adresse : RD 95	
	Numéro de parcelle : ZI 25	
Caractéristiques principales :	<p>Le cimetière militaire est une «invention» de la première guerre mondiale. L'immensité du deuil et du désastre avait très vite imposé à tous les pays le besoin d'honorer leurs soldats. Refusant le principe des charniers des guerres précédentes, tous les pays adopteront l'idée du cimetière militaire, avec quelques règles commune : la tombe individuelle, les ossuaires réservés aux disparus non identifiés, l'absence de hiérarchie quelque soit le grade du combattant...</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Champs	
Etat général actuel :	Très bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Cimetière militaire anglais	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Picquigny	
	Adresse : Rue de la Cavée d'Airaines	
	Numéro de parcelle : ZA 16	
Caractéristiques principales :	<p>Le cimetière militaire est une «invention» de la première guerre mondiale. L'immensité du deuil et du désastre avait très vite imposé à tous les pays le besoin d'honorer leurs soldats. Refusant le principe des charniers des guerres précédentes, tous les pays adopteront l'idée du cimetière militaire, avec quelques règles commune : la tombe individuelle, les ossuaires réservés aux disparus non identifiés, l'absence de hiérarchie quelque soit le grade du combattant...</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Entrée du village, plateau de champs ouverts	
Etat général actuel :	Très bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Mur du cimetière	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Rue Marcelle Genevois	
	Numéro de parcelle : OZ 94	
Caractéristiques principales :	<p>En 1863, le conseil municipal fait part de l'urgence de faire des travaux de clôture du nouveau cimetière (qui se trouvait autrefois autour de l'église mais dont l'usage a été interdit par arrêté préfectoral en 1844, pour mesures sanitaires).</p> <p>Monsieur le maire rend compte en 1865 au conseil que les murs de clôture du cimetière sont terminés depuis le 15 octobre dernier, pour un coût de 1709 francs.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Champs et voirie départementale	
Etat général actuel :	Satisfaisant	
Risque(s) éventuel(s) :	Aucun	




Nom de l'élément :	Mur du château d'en-bas	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Lotissement du verger du château	
	Numéro de parcelle : OC 645	
Caractéristiques principales :		
<p>Ces murs qui entouraient le potager du château d'en-bas détournent à l'heure actuelle le lotissement «le verger du château».</p> <p>Le mur est composé d'une alternance de pierre et de briques.</p> <p>Bien que la craie du sous-sol de la Somme soit une pierre à bâtir de faible qualité (tendre, gélive et fragile à la compression), elle a été pendant longtemps le seul matériau solide disponible. Les murs qui ceinturent petites et grandes propriétés restent des éléments particulièrement visibles de cette identité. Et c'est paradoxalement pour pallier à cette faible qualité que de nombreuses techniques -alternant les assises ou jeux formels de silex et de brique- ont été développées.</p>		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Château, parc et lotissement		
Etat général actuel : Varié		
Risque(s) éventuel(s) : Délabrement sur certains secteurs		




Nom de l'élément :	Portail d'entrée du cimetière	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Rue Marcelle Genevois	
	Numéro de parcelle : OZ 94	
Caractéristiques principales :	<p>Le 15 mai 1886, monsieur le maire propose au conseil l'acquisition de deux urnes funéraires en fonte pour le couronnement des piliers qui forment l'entrée du cimetière. Le prix de ces urnes s'élevait à 60 francs.</p>	
Détails remarquables :	L'élégance de la grille	
Environnement immédiat :	Sortie de village, entre voie départementale et champs	
Etat général actuel :	Satisfaisant	
Risque(s) éventuel(s) :		



Nom de l'élément :	Portail et haie	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Rue Charles de Gaulle	
	Numéro de parcelle : OC 535	
Caractéristiques principales :		
<p>La clôture et le portail fermé de grilles entouraient le potager du château d'en-bas. Le reste de la clôture est fermé d'un mur en «range basse».</p>		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Entre voie départementale et pavillons		
Etat général actuel : Dégradation naturelle en cours		
Risque(s) éventuel(s) : Abandon		




Nom de l'élément :	Grilles du parc du château d'en-bas	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Rue Charles De Gaulle	
	Numéro de parcelle : OC 536	
Caractéristiques principales :	<p>Au-delà de leur indéniable qualité intrinsèque et du raffinement de leur ferronnerie, les grilles du parc du château d'en-bas viennent souligner la présence d'un saut de loup, fossé défendant l'entrée d'une allée sans en boucher la vue.</p>	
Détails remarquables :	<p>En encadrant cette perspective, les grilles soulignent le soin avec lequel l'articulation entre le domaine et le grand paysage a été conçue.</p>	
Environnement immédiat :		
Etat général actuel :	Dégradation naturelle en cours	
Risque(s) éventuel(s) :	Déchaussement, comblement du saut de loup	




Nom de l'élément :	Porte arrière du château de Tirancourt	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Parc du château	
	Numéro de parcelle : AE 71	
Caractéristiques principales :		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Entre canal et parc		
Etat général actuel :		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Entrée du château de Tirancourt	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Rue Thuillier de Beaufort	
	Numéro de parcelle : AE 20	
Caractéristiques principales :	<p>Bien que la craie du sous-sol de la Somme soit une pierre à bâtir de faible qualité (tendre, gélive et fragile à la compression), elle a été pendant longtemps le seul matériau solide disponible. Les murs qui ceinturent petites et grandes propriétés sont la traduction architecturale la plus concrète et tangible de cette identité géologique. Et c'est paradoxalement pour pallier à cette faible qualité que de nombreuses techniques -alternant les assises ou jeux formels de silex et de brique- ont été développées.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Cour du château	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Source	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Belloy-sur-Somme	
	Adresse : Rue du Grand Marais, en haut du terrain de football	
	Numéro de parcelle : OD 68	
Caractéristiques principales : Source aménagée et protégée par une porte.		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Espaces verts et fourrés		
Etat général actuel : A fait l'objet récemment d'une mesure de conservation		
Risque(s) éventuel(s) :		





Nom de l'élément :	Pont	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Rue de la Halte	
	Numéro de parcelle : AB 38	
Caractéristiques principales :		
<p>Bien que l'ouvrage en lui même n'ait qu'un intérêt limité en termes architecturaux, ce point de passage reste un élément clé pour la compréhension du fonctionnement du territoire, tant sur le plan hydraulique qu'administratif.</p> <p>Peu visible depuis la route, un aménagement pourrait être envisagé pour souligner ce franchissement.</p>		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Pavillons, route et cours d'eau		
Etat général actuel : Bon		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Pompe à eau	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Breilly	
	Adresse : Route Nationale	
	Numéro de parcelle : AC 219	
Caractéristiques principales :		
<p>Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d'année la transition entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes, où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans microbes et sans germes.</p>		
Détails remarquables : Pompe Dragor		
Environnement immédiat : Jardin		
Etat général actuel : Très bon		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Pompe à eau	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Breilly	
	Adresse : Grande Rue	
	Numéro de parcelle : AD 227	
Caractéristiques principales :		
<p>Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d'année la transition entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes, où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans microbes et sans germes.</p>		
Détails remarquables : Pompe Dragor		
Environnement immédiat : Domaine public jardiné et clôt au devant d'une maison		
Etat général actuel : Bon		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Pompe à eau	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Rue de la Cour au Bois	
	Numéro de parcelle : AD 74	
Caractéristiques principales :		
<p>Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d'année la transition entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes, où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans microbes et sans germes.</p>		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Ruelles et jardins		
Etat général actuel : Dégradé		
Risque(s) éventuel(s) : Ruine		




Nom de l'élément :	Pompe à eau	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Picquigny	
	Adresse : Place du Général De Gaulle	
	Numéro de parcelle : AB 235	
Caractéristiques principales :	<p>Les pompes à bras et les bornes-fontaines ont fait pendant une soixantaine d'année la transition entre le puits et le robinet. Elles témoignent des évolutions hygiénistes jusque dans les campagnes, où les communes furent très tôt soucieuses de fournir aux habitants une eau potable, sans microbes et sans germes.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Parterre place centrale	
Etat général actuel :	Bon	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Puits	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Place de l'église	
	Numéro de parcelle : AC 57	
Caractéristiques principales :		
<p>Sur les plateaux perméables, l'eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l'alimentation en eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant onéreux, ils sont la plupart du temps commun, et représente les foyers des villages. On prend l'habitude de les doter d'un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement remplacés par des pompes.</p>		
Détails remarquables : Ancien puits ossature bois, parois de brique et couverture tuile.		
Environnement immédiat : Place		
Etat général actuel : Bon		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Puits	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Rue de l'abreuvoir	
	Numéro de parcelle : AD 107	
<p>Caractéristiques principales : Sur les plateaux perméables, l'eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l'alimentation en eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant onéreux, ils sont la plupart du temps commun, et représente les foyers des villages. On prend l'habitude de les doter d'un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement remplacés par des pompes.</p>		
Détails remarquables : Ancien puits parois de brique et couverture tuile		
Environnement immédiat : Rue du village		
Etat général actuel : Plutôt bon		
Risque(s) éventuel(s) :		



Nom de l'élément :	Puits	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Crouy-Saint-Pierre	
	Adresse : Chemin vert, à Saint Pierre à Gouy	
	Numéro de parcelle : D 262	
Caractéristiques principales :		
<p>Sur les plateaux perméables, l'eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l'alimentation en eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant onéreux, ils sont la plupart du temps communs, et représente les foyers des villages. On prend l'habitude de les doter d'un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement remplacés par des pompes.</p>		
Détails remarquables : Puits en brique début XIXe siècle, appuyé sur une chapelle en pierre fin XVIIIe		
Environnement immédiat : Champs et bois		
Etat général actuel : Puits restauré en 1995		
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Puits	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Saisseval	
	Adresse : Place de la Maladrerie	
	Numéro de parcelle : OD 252	
Caractéristiques principales :	<p>Sur les plateaux perméables, l'eau est rare et les puits sont nombreux. Assurant l'alimentation en eau potable, ils plongent à plus de 50m pour atteindre la nappe phréatique. Leur percement restant onéreux, ils sont la plupart du temps communs, et représente les foyers des villages. On prend l'habitude de les doter d'un toit et de les enfermer dans des murs et derrière une grille de bois pour éviter les chutes des personnes et des animaux. A partir de 1900, ils sont progressivement remplacés par des pompes.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Place du village	
Etat général actuel :	Couverture disparue et colonisation par un chèvrefeuille	
Risque(s) éventuel(s) :		




Nom de l'élément :	Ancien moulin à eau	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Soues	
	Adresse : Rue de Bihécourt	
	Numéro de parcelle : OE 66	
<p>Caractéristiques principales : Si le bâtiment est quasiment en ruine aujourd'hui, son emplacement et les aménagement du cours de l'eau du Saint Landon qu'il a entraîné témoigne encore d'une intelligence entre l'homme et son environnement qui caractérise le monde rural.</p>		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Prairies humides		
Etat général actuel : Très dégradé		
Risque(s) éventuel(s) : Abandon		

ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PRÉSERVER - Communauté de communes Ouest Amiénois


Élément numéro 62



Nom de l'élément :	Grottes	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Chemin du camp de César	
	Numéro de parcelle : ZD 8	
Caractéristiques principales :		
Détails remarquables :		
Environnement immédiat : Carrière et larris		
Etat général actuel :		
Risque(s) éventuel(s) : Abandon		




Nom de l'élément :	Île de la trêve	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Picquigny	
	Adresse : Île de la trêve	
	Numéro de parcelle : AB 43	
Caractéristiques principales :	<p>Le traité de Picquigny est un traité de paix signé le 29 août 1475 entre le roi de France Louis XI et le roi d'Angleterre Édouard IV. Il met fin définitivement à la guerre de Cent Ans qui s'était « endormie » en 1453 après la bataille de Castillon</p> <p>Les participants se sont retrouvés sur un pont, les Rois Louis et Edouard étant séparés par une forte grille, et l'accolade s'est donnée à travers les barreaux.</p>	
Détails remarquables :		
Environnement immédiat :	Lit de la rivière	
Etat général actuel :	Traversé par une passerelle	
Risque(s) éventuel(s) :	Érosion	



Nom de l'élément :	Arbre remarquable		
Nature :	Patrimoine bâti	<input type="checkbox"/>	
	Patrimoine végétal	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Autres	<input type="checkbox"/>	
Localisation :	Commune : Cavillon		
	Adresse : Rue de Briqueмесnil		
	Numéro de parcelle : 0B 113		
Caractéristiques principales :	<p>Bien que patrimoine vivant, certains arbres sont également des éléments remarquables du paysage. Qu'ils témoignent de la persistance de croyances religieuses ou de traditions séculaires, portent la mémoire d'un événement ou servent de points de repère dans le paysage, ils témoignent d'un rapport particulier des communautés rurales à leur environnement.</p>		
Détails remarquables :	Ce tilleul a été planté en commémoration du bicentenaire de la Révolution		
Environnement immédiat :	Au devant du cimetière sur la place principale du village		
Etat général actuel :	Bon		
Risque(s) éventuel(s) :			



Nom de l'élément :	Arbres remarquables	
Nature :	Patrimoine bâti	<input type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input checked="" type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : La Chaussée-Tirancourt	
	Adresse : Place Thuillier de Beaufort - Tirancourt	
	Numéro de parcelle : AE 20	
Caractéristiques principales :	<p>Le soin apporté à l'aménagement des cimetières et, d'une manière générale, aux monuments funéraires, traduisent dans la Somme et dans le Bernavillois une attention particulière pour les rituels et l'art mortuaire. L'évolution des styles, des supports d'expression (croix, chapelles, monuments, stèles...) ou des techniques sont autant de reflets de l'évolution de cette culture et des différentes périodes qui la caractérise.</p>	
Détails remarquables :	<p>La grande taille et le positionnement de ce groupe d'arbres en font un élément remarquable du paysage. Si les espèces sont communes, les buis qui poussent sous les houppiers des érables sont d'une force suffisamment importante pour être soulignée.</p>	
Environnement immédiat :	Place du village	
Etat général actuel :	Plutôt bon	
Risque(s) éventuel(s) :		



Nom de l'élément :	Arbres remarquables	
Nature :	Patrimoine bâti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Patrimoine végétal	<input type="checkbox"/>
	Autres	<input type="checkbox"/>
Localisation :	Commune : Soues	
	Adresse : /	
	Numéro de parcelle : ZL 112	
Caractéristiques principales :		
<p>Le soin apporté à l'aménagement des cimetières et, d'une manière générale, aux monuments funéraires, traduisent dans la Somme et dans le Bernavillois une attention particulière pour les rituels et l'art mortuaire. L'évolution des styles, des supports d'expression (croix, chapelles, monuments, stèles...) ou des techniques sont autant de reflets de l'évolution de cette culture et des différentes périodes qui la caractérise.</p>		
Détails remarquables : Si ils soulignaient autrefois une limite cadastrale, cet alignement de frênes majestueux participe pleinement au pittoresque des pâtures ceinturant Soues.		
Environnement immédiat : Pâtures		
Etat général actuel : Plutôt bon		
Risque(s) éventuel(s) : Abattage		